

## スポーツ器具修理します

- ・故障したためメーカーに見積を取ったら新たに購入する金額と変わらなかった。
- ・メーカーがなくなったため修理先が見つからない。
- ・古いため部品がなく修理を断られた。

こんなとき安心・低価格のホクトにご相談下さい。

- ・弊社スタッフが迅速に解析します。
- ・代替え部品をお探しします。
- ・必要に応じて部品を製作します。

### 【修理・改善実績】 <例>

1. バッティングマシン修理  
スムーズに球が出ない、ヘンな音が時々している  
基本料金 5,000円
2. スポーツタイマー改善  
乾電池式をコンセント電源から供給、  
ブザーを高音量タイプに変更
3. アリーナホン新規製作  
弊社にて設計・製作 基本料金 26,000円～

お困りのことがありましたら、気軽にご相談下さい。  
消耗品やパソコン等のご相談も承ります。



# ホクト株式会社

〒024-0004 岩手県北上市村崎野15地割356-3

<http://www.hokutosystem.com> [m-master@hokutosystem.com](mailto:m-master@hokutosystem.com)

TEL 0197-81-6887

FAX 0197-81-6888